

2021. 09. 05. 18.

FÜLÖP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

Projekt neve:

GYEREKESÉLY PROGRAMOK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTÉRÉNEK KIALAKÍTÁSA FÜLÖP TELEPÜLÉSEN


Projekt kódszáma:

EFOP-2.1.2.-16-2018-00113

SZÉCHENYI  2020



Európai Unió



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

KÖSZÖNJÜK A MAGYAR ÁLLAM
ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁT.

FÜLÖP KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

GYEREKESÉLY PROGRAMOK INFRASTRUKTURÁLIS HÁTTÉRÉNEK KIALAKÍTÁSA FÜLÖP TELEPÜLÉSEN

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

15 MILLIÓ FORINT

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: EFOP-2.1.2.-16-2018-00113

A fejlesztés Fülöp, Arany János u. 23. hrsz 228 ingatlanon valósult meg.

A felújítás során kialakításra kerültek a szolgáltató ház működéséhez szükséges helyiségek, az iroda, valamint a hozzá csatlakozó wc helyiség.

A többi helyiségben a Biztos Kezdet Gyerekház működéséhez szükséges helyiségek kerültek kialakításra. A felújítás keretén belül a Biztos Kezdet Gyerekházhoz tartózan új vizesblokk készült, melynél egy mozgáskorlátozott wc, egy felnőttek és gyerekek által (szűkítő használatával) egyaránt használható wc és egy fürdőszoba került kialakításra. A fürdőszobában egy gyerek wc is beépítésre került. A meglévő vizesblokkok elbontásra kerültek. Kialakításra került egy játszó szoba és egy foglalkoztató (team) szoba. Az egységben egy teakonyha is kialakításra került. Az intézménybe babakocsival érkezők részére a babakocsik tárolása az akadálymentes bejárat előtt található nagyobb fedett térnél biztosítható.

Az átalakítás során a meglévő és magmaradó nyílászárók a szükséges mértékben felújításra kerültek. Az akadálymentes használatot elősegítő új bejárati ajtó került beépítésre, melyet rámpán keresztül lehet megközelíteni. A vizesblokkoknál, a közlekedő, és fogadó helyiségnél, valamint a teakonyhánál, a fejlesztő (team) szobánál a padlószerkezet is kicserélésre került. A meglévő szerkezet helyett talajnedvesség elleni-, valamint hőszigeteléssel ellátott padló rétegrend került megvalósításra.

A fűtési költségek csökkentését a meglévő rossz hatásfokú helyiség fűtést biztosító gáz üzemű fali konvektorok helyett a mai kor követelményeinek megfelelő jó hatásfokú kondenzációs fali gázkazánról üzemelő központi fűtés került beépítésre, mely a fürdőszobát is magában foglaló vizesblokknál biztosítja az épület működése során fellépő melegvíz igény kielégítését is. A teakonyhában a HMV ellátására elektromos bojler került felszerelésre. A 15. sz. helyiségben a kézmosó alatt elhelyezhető elektromos víztároló került beépítésre.









